




# PRIMER INFORME TEMPORAL DE LLUVIAS 2022







Atotoniico el Alto, Jalisco. 19 de Julio del 2022 Asunto: 1ER INFORME TEMPORAL DE LLUVIAS 2022 Oficio No: /394/2022

## LIC. JOSE AURELIO FONSECA OLIVARES. PRESIDENTE MUNICIPAL DE ATOTONILCO EL ALTO JALISCO.

#### PRESENTE.

El Que Suscribe Paramédico Merardo Herrera Avilés. Por medio de este conducto reciba un cordial saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus actividades, como es de su conocimiento el Gobierno Municipal a través de la Dirección Municipal de Protección Civil y Bombero de Atotonilco el Alto, Jalisco. Tiene como misión el salvaguardar la vida de las personas, sus bienes, el entorno con el trabajo ya que es una de nuestras labores como autoridad y Gobierno En General.


Aunado a lo anterior, aprovecho este medio para hacer de su conocimiento el primer informe de Obras de mitigación y de trabajos realizados por esta dependencia. Respecto al actual temporal de lluvias 2022 mismo que inicio a partir del día 15 de Mayo, hasta el día 19 de julio del presente año 2022, agregando con ello la siguiente información.

#### PRIMER INFORME OPERATIVO TEMPORAL DE LLUVIAS 2022.

1.- Esta dependencia por seguridad y protocolos de prevención se mantiene al tanto de la Información referente al Pronostico General Meteorológico Conagua, Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, Base Poncitlán De Protección Civil y Coordinación con el área de Gestión Integral de Riesgo. Apoyando el Monitoreo De Fenómenos Perturbadores conforme a la Vigilancia Tropical, facilitando de esta manera estar en estado de alerta para cualquier contingencia que se pueda presentar. Desarrollando en el municipio un operativo que permita salvaguardar la vida de las personas y sus bienes.













- **2.-** contamos con cámaras utilizadas para implementarlas durante el monitorio climático y de fenómenos perturbadores por medio de video y cámaras ubicadas en:
- 1.- Dirección de Protección Civil,
- 2.- Delegación de San Francisco de Asís.
- 3.- Colonia el Maguey.
- **3.-** Esta Dirección en coordinación con otras dependencias municipales coordina los trabajos de mitigación de riesgos, realizando con ello distintas acciones preventivas, encaminada a minimizar los riesgos que pudieran presentarse debido a esta temporada.

#### 4.- RIESGOS EXISTENTES:

Algunos de estos riesgos pueden ser; Deslaves De Cerros (Aludes). Deslizamiento de laderas. Escurrimientos De Grandes Caudales De Agua, Derrumbes, Desbordamiento De Los Ríos y presas, Inundaciones Y Encharcamientos en casas habitación. Presencia De Trombas y Tornados. Granizadas, Fuertes Vientos, Desbordamientos De Presas Y Humedales, Accidentes Vehiculares, Campos agrícolas afectados, Fuertes vientos y Tormentas eléctricas.

#### 5.- UBICACIONES Y ZONAS VULNERABLES DE INUNDACIÓN O ENCHARCAMIENTO ASÍ COMO DESLAVES CABECERA MUNICIPAL:

Se realiza el monitoreo de zonas con antecedentes de alto riesgo realizando con anterioridad una inspección en alcantarillado y bocas de tormenta del municipio en calle de la avenida independencia. Solicitando el apoyo de sapama y obras públicas con personal y maquinaria para realizar trabajos con anticipación y prevenir incidentes antes de que comenzaran las primeras precipitaciones de lluvia.

Se realizan acciones de saneamiento y obras, dando mantenimiento a las ya existentes, en coordinación con la Dirección Municipal de Obras Públicas. Desarrollo Agropecuario, Servicios Públicos Municipales, Parques y Jardines, haciendo la limpieza del rio los sabinos para ampliar su cauce reforzar bordos y realizar la limpieza de maleza en compuertas zanjas limpieza de alcantarillas y calles, así se solicita el desazolve de las anteriores durante la precipitaciones de lluvia fuerte a moderada.

•Avenida Independencia oeste desde calle Estudiantes hasta privada Independencia ambos laterales.

#### ANTES














#### ANTES:

**6.-** Se realizan recorridos por vías carreteras durante cada lluvia antes y después en especial en: Colonia Guadalupana parte norte desde cuesta Tepatitlán al templo de San Cayetano, Parte norte de la calle San Cayetano en la colonia Bellavista, Glorieta del puente a desnivel, Colonia Riveras de la Unidad, Calle Porfirio Díaz a la altura de la Unidad Deportiva Margarito Ramírez, Rio Taretan cruce con Fray Mariano Navarro, Junta de los ríos, Colonia el Josefino, Avenida Independencia a la altura de gasolinera los Agaves parte norte, Colonia los Manguitos frente al templo.

Se envió oficio a la oficina de mantenimiento carretero de la secretaria de comunicaciones y transportes por la carretera federal 90 para que realice mantenimiento de canaletas y limpieza de las canaletas de la carpeta asfáltica con la finalidad de evitar que el agua de lluvia se quede estancada en esa parte provocando encharcamientos.








#### **DURANTE:**

Se da la atención a los reportes por parte de ciudadanos que transitan por vías carreteras sobre el Libramiento norte carretera Arandas km 31 al 35 tramo nuevo y viejo estatal 307. Derrumbes de piedra y lodo retirando el material rocoso para evitar un percance mayor.

Se realiza el retiro de piedras en zonas donde se localiza un probable deslave o desbordamiento de tierra, piedra y lodo.










Dirección de Protección Civil y Bomberos


Av. Fernando de Alba # 249, Colonia Los Naranjos, 47750. Atotonilco el Alto, Jalisco.

391 917 3400 Correo: proteccioncivil@atotonilco.gob.mx











#### **ANTES Y DURANTE:**

Se implementa el monitorio climático y de fenómenos perturbadores por medio de video cámaras ubicadas en:

- Dirección de Protección Civil.
- Delegación de San Francisco de Asís.
- Colonia el Maguey.







#### ANTES:

7.- Durante el mes de Junio del presente año, el Director Merardo Herrera Avilés Y Francisco Javier De La Cruz Gómez Capitán Operativo De Bomberos, realizaron un recorrido de inspección en puntos del rio conocido como los sabinos para identificar árboles con riesgo de colapsar o en su caso ya caídos lo que sería una problemática para el cauce regular de la creciente de agua pluvial por motivos de tormentas y/o fenómenos hidrometeoro lógicos.

Se realizan recorridos en parques del municipio con el objetivo anterior identificando dentro de los mismos varios árboles que reguerían ser retirados y ser podados.













- 1.- Se apoya a petición de los ciudadanos con el retiro de árboles caídos a causa de los vientos fuertes. 2.- En caso de no contar con la herramienta se pide el apoyo a otra dependencia para el retiro de los
- mencionados como lo es obras públicas y servicios públicos.









#### ANTES:

8.- En el mes de Junio se lleva a cabo la reunión de consejo de protección civil de Atotonilco el alto con la participación del Presidente Municipal Licenciado José Aurelio Fonseca Olivares y de las dependencias responsables del mismo en el que te toco el tema de las acciones a tomar en caso de una contingencia durante el presente operativo.









Dirección de Protección Civil y Bomberos Av. Fernando de Alba # 249, Colonia Los Naranjos, 47750. Atotonilco el Alto, Jalisco. 391 917 3400 Correo: proteccioncivil@atotonilco.gob.mx





#### ANTES Y DURANTE DEL OPERÁTICO:

Antes y Durante de este operativo, el director Municipal de Protección Civil Reporta a los ciudadanos cualquier emergencia que se pueda presentar y medidas a tomar. Usando los medios de comunicación y página oficial de esta dependencia.

Compartiendo un plan de difusión en el que se realiza lo siguiente:

- 1.- Mandar boletines a la prensa y medios de comunicación como radio y televisión.
- 2.- Trípticos a la población alusivos al temporal de lluvias.
- 3.- Material de apoyo (infografí as del CENAPRED).
- 4.- Platicas de prevención comunitaria.
- 5.- Plan familiar de protección civil.






ANTES:

**9.-** realizamos monitoreo de presas en la región con la finalidad de inspeccionar los bordos que se encontraban en mal estado y que por seguridad se informa a la población en caso de desborde por lluvias fuertes, al mismo tiempo se gestiona el mantenimiento de la misma.









#### **DURANTE:**

#### **ESTADO ACTUAL DE LAS PRESAS DEL MUNICIPIO**

Se realiza inspección de las presas que se encuentran dentro de nuestro municipio para tener conocimiento del estado de cada una de ellas. Actualmente se le informa que se han realizado trabajos de saneamiento y apoyo en desbordamientos de la presa del pretil chico en la Delegación de San José del Valle, la cual se encontraba al 100% de su capacidad, una de las áreas se localizaba recién reparada, el nivel de la misma ya casi empezaba a verter agua sobre el lugar.









Con el apoyo del operador de maquinaria de la dependencia de obras públicas se realiza un canal que desahogue el agua, evitando con ello se desbordaran a labores de cultivo aledañas pudiendo ocasionar perdida en siembras.

Posterior a los trabajos del canal se comienza la reconstrucción del bordo de la presa provocando que las aguas pluviales corran por su caudal original hacia la presa conocida como Pretil Grande de la Delegación San José Del Valle.







#### ANTES:

10.- se realiza la petición al departamento de obras públicas con el desazolve del conocido puente la mata ubicado en la comunidad de la pareja.







#### **DURANTE:**

Se retira la palizada constantemente durante las lluvias debido a la corriente de agua que arriba hasta el lugar arrastrando palizada que obstruye los claros del puente







#### 11.- ANTES Y DURANTE:

Como se ha mencionado al inicio Esta dependencia tiene como objetivo salvaguardar la vida de las personas, sus bienes y el entorno, es por ello que se realizan de manera general con anticipación trabajos de mitigación en retiro de árboles, monitoreo de presas, revisión de bocas de tormenta, alcantarillas, retiro de piedras, lodo y tierra en vías carreteras, inspección en registros de agua y como es el siguiente punto no menos importante el apoyo y desazolve en casas afectadas por la lluvia informando que hasta la fecha son las siguientes:







## ANTES. CONVENIOS Y ACUERDOS OFICIOS GIRADOS:

Se envió por medio de oficio al sistema DIF municipal, la solicitud para que mantenga actualizados y disponibles los refugios temporales que pudieran ser activados en caso de presentarse alguna contingencia en el municipio.

#### **DURANTE:**

- Hasta el momento no se ha requerido del mismo por la problemática de damnificados.
- Solo en caso de brindar apoyo a viviendas inundadas por Sistema DIF Municipal
- Mantener a disposición y activos los refugios temporales en caso de alguna afectación a personas en su vivienda a causa de inundaciones.

Por lo anterior y sin otro particular por el momento Agradezco de antemano la atención al presente no sin antes reiterarle las seguridades de mi afecto y estima, de la misma forma mantenerlo al tanto de las obras realizadas en la dependencia a mi cargo quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

A T E N T A M E N T E.

"TU PARTICIPACION ES TU PROTECCION".

"2022 AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A NIÑAS.
NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CANCER EN JALISCO"

PUMO MENARDO HÈRRERA AVILÉS. DIRECTOR MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL-BOMBEROS.

C.C.P. MTRO. Pedro García Castellanos Secretario Gral. H. ayuntamiento	Para su conocimiento
C.C.P. DR. Abraham Sedano Pérez/ Regidor De Protección Civil Bomberos. C.C.P. Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Jalisco.	Para Su Conocimiento
C.C.P. UEPCBJ Base 3 De Poncitlán	Para Su Conocimiento







### Calle Mina Municipio De Atotonilco El Alto.







Delegación Las Margaritas:





Ermita Ubicada En Infonavit Del Centro En Atotonilco El Alto







Comunidad Agua Caliente:









Dirección de Protección Civil y Bomberos

Av. Fernando de Alba # 249, Colonia Los Naranjos, 47750. Atotonilco el Alto, Jalisco.

391 917 3400 Correo: proteccioncivil@atotonilco.gob.mx